

PX problem....

Inviato da rickys - 26/07/2011 20:47

Ciao ragazzi! Come avevo detto ho scatalizzato il mio PX150.! Devo dire che adesso si ragiona,pero'....il meccanico ha sostituito solo il getto max e la Vespa nel primo mezzo acceleratore sembra vibrare e avanza a strattoni...io di mia iniziativa ho ordinato polverizzatore 160,emulsionatore BE3 e getto max 100.! Appena mi arrivano tutti li monto e vedo come va.! Pero',altra rogn,che speravo sparisse col primo tagliando,ogni volta che parcheggio la Vespa...TACK.!! Goccia d'olio x terra.! E sembra provenire dalla giuntura dei carter...che dite.???

=====

Re: PX problem....

Inviato da Pozzy - 26/07/2011 20:56

Che getto max ti ha messo?

Per la goccia e' anche normale, e' da vedere se cola ad esempio miscela dalla vaschetta tipo il foro dietro e arriva giu', oppure e' proprio olio motore... puo' essere dall'oring pedivella o anche dalla guarnizione dei carter come dici te ma difficile.

SANEE

=====

Re: PX problem....

Inviato da Giangi1983 - 26/07/2011 20:57

Come tutte le vespe la goccia d'olio proviene dal tappo di scarico olio,dacci una occhiata e vedrai che proviene da li.

=====

Re: PX problem....

Inviato da rickys - 26/07/2011 21:10

Il getto non lo so'....il mecc,dice sempre che lui sa',che ormai e' stufo da quante Vespe ha visto e che mi devo fidare... :blink: X l'olio,mi sembra provenire dalla parte bassa del blocco. E pare provenire dalla zona pedalina o giu' di li'.!Dovrei lavare bene tutto x dire con sicurezza.! Cmq la vite scarico olio sembrava bella pregna....se fosse quella.?

=====

Re: PX problem....

Inviato da Giangi1983 - 26/07/2011 21:16

A volte con il caldo si pu

=====

Re: PX problem....

Inviato da rickys - 26/07/2011 21:24

Guarda,a parte che cade UNA goccia solo quando parcheggio ed e' calda,oggi ho guardato sotto e notavo oltre alla goccia caduta,altre 2 in formazione. Non so' se mi spiego. E passando il dito,dal colore(appena tagliandata) pareva olio motore.

=====

Re: PX problem....

Inviato da rickys - 30/07/2011 19:17

PORCA TROOOOIIIIIAAAAAA!!!!!! Ho lavato x bene il motore,e ho trovato la perdita!!!! Un poro nel carter,proprio SOPRA all'attaccatura del pedale messa in moto.....Vabbe' che e' in garanzia e come MINIMO mi cambiano il carter,pero' ho paura che x rientrare nei tempi Piaggio mi facciano un lavoro da culo.....

=====

Re: PX problem....

Inviato da Giangi1983 - 30/07/2011 20:22

Se il px

=====